

INTERVENTO SU TUBI IN CEMENTO AMIANTO LESIONATI A SEGUITO EVENTO SISMICO CON PERDITA ATTIVA SU n° 15 MANICOTTI



area dell'intervento in galleria: tubi acquedotto in cemento amianto con perdite attive sui manicotti a causa di movimenti sismici



perdita attiva sui manicotti di giunzione



altra perdita



la prima operazione consiste nella pulizia dell'area interessata dall'intervento



si procede con la sigillatura idraulica con il Putty lungo tutta la circonferenza



chiusura idraulica della perdita con Putty



applicazione di Euro-Sub per prevenire future perdite e per eliminare lo scalino del manicotto



applicazione di Euro-Sub su entrambi i lati



si passa alla fase finale (parte meccanica)



si avvolge tutta l'area dell'intervento con SG



SG polimerizza in 20minuti circa e può contenere fino a 20 bar



lavoro ultimato